

INVESTERINGER SJØLVKOST VAR

**Framlegg frå
kommunal-teknisk avdeling**

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-001 - 4320 - Torstadvegen – rehabilitering ledningsnett				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	1				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Ledningsnettet har lekkasjar og trenger rehabilitering Må sjåast i samanheng med 4310 - vann				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999	250.000				250.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
Kort beskriving av tiltaket: Ledningsnett ovanfor Torstadvegen har lekkasjar og trenger rehabilitering.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-001 - 4310 - Torstadvegen – rehabilitering ledningsnett				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	1				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Ledningsnettet har lekkasjar og trenger rehabilitering Må sjåast i samanheng med 4320 - avløp				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999	250.000				250.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
Kort beskriving av tiltaket: Ledningsnett ovanfor Torstadvegen har lekkasjar og trenger rehabilitering.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-002 - 4320 – Stasjonssida – rehabilitering ledningsnett				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	2				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Ledningsnettet har lekkasjer og frostproblemer. Pumpestasjon utløp utslitt Sjå også prosjekt – 4310 - vann				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999			1.000.000		1.000.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
Kort beskriving av tiltaket: Ledningsnettet på stasjonssida har lekkasjer og frostproblemer. Pumpestasjon avløp er utslitt.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-002 - 4310 – Stasjonssida – rehabilitering ledningsnett				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	2				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Ledningsnettet har lekkasjer og frostproblemer. Pumpestasjon utløp utslitt Sjå også prosjekt – 4320 - Avløp				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999			250.000		250.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
Kort beskriving av tiltaket: Ledningsnettet på stasjonssida har lekkasjer og frostproblemer. Pumpestasjon avløp er utslitt.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-003 - 4320 – Innløp Golsfjellet renseanlegg				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	3				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Innløp Golsfjellet renseanlegg trenger et sandfang				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999	500.000				500.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
Kort beskriving av tiltaket: Innløpet på Golsfjellet renseanlegg trenger et sandfang og forbedra forhold for prøvetaking					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-004 - 4310 – Bil				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	4				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Utsifting av gammelt driftsmiddel Se også tiltak på 4320				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999		125.000		125.000	250.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<i>Kort beskriving av tiltaket:</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i>					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VARI-I-004 - 4320 – Bil				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	4				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Utskifting av gammelt driftsmiddel Se også tiltak på 4310				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999		125.000		125.000	250.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
<i>Kort beskriving av tiltaket:</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?</i>					
<i>På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):</i>					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VARI-I-005 - 4320 – Kaldtlager renseanlegg/vannverk				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	5				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Kaldtlager for delar og utstyr til vann og avløps sektoren				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999		750.000			750.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
Kort beskriving av tiltaket: Det har i lengre tid vore behov for eit lager for delar og utstyr til vann og avløps sektoren.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-005 - 4310 – Nødstrømsaggregat				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	5				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Flyttbart nødstrømsaggregat til bruk ved krise og strømbrudd				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	Totalt:
INVESTERING (BRUTTO):					
00000 – 09999					
01000 – 02999	150.000				150.000
06000 – 06999					
07000 - 07999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Det har vist seg at vassverk og trykkøkingstasjonar er meir sårbare for straumstans en det som er antatt tidlegare. For å betre kriseberedskapen er det derfor behov for eit flyttbart nødstrømsaggregat.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering – evt.korleis kan tiltaket bli finansiert?					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-007 - 4320 – Rehabilitering elektro og driftskontroll Gol RA				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	1				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Rehabilitering av elektro- og styringssystemer - VANN				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	100.000	300.000			400.000
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Gol renseanlegg vart rehabilitert i 2000, det har vorte eit etterslep på vedlikehald og oppgradering av elektro og styringssystem.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					

BUDSJETTSKJEMA

NYE INVESTERINGER MED STANDARDHEVING

Tiltaknr.:	VAR-I-007 - 4320 – Rehabilitering elektro og driftskontroll Gol RA				
Prioritetsnr. innan avdelinga:	1				
Tiltak(beskriving – nøkkelord):	Rehabilitering av elektro- og styringssystemer - AVLØP				
Henvisning lovverk:					
Art/År	2015	2016	2017	2018	
DRIFT (BRUTTO):					
10000 – 10999					
11000 – 12999	100.000	300.000			400.000
13000 – 13999					
14000 – 14999					
16000 – 16999					
17000 – 17999					
18000 – 18999					
Kort beskriving av tiltaket:					
Gol renseanlegg vart rehabilitert i 2000, det har vorte eit etterslep på vedlikehald og oppgradering av elektro og styringssystem.					
På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte– kva med bindingar:					
På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):					
Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar – framlegg til endring:					
Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen – framlegg til endring:					
Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:					